



35. SANACIJA POŠKODB ZARADI KAPILARNE VLAGE NA PODZIDKU FASADE

OBSTOJEČE STANJE:



ODBITO STANJE:



TEHNIČNI LISTI:
HYDROMENT SUŠILNI OMET
HYDROMENT FINI OMET